



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 44/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №229»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 44 от «25» января 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №229»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 82.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по гор. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области к участию в проверке не привлекались.

Совместно с: Заведующим МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 229»
Трилисовой Татьяной Михайловной; штатным персоналом МБДОУ города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 229»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, в нарушение п.5.12 СП 484.1311500.2020 приборы приемно-контрольные пожарные, функциональные модули индикации и управления, источники бесперебойного электропитания установлены не в помещении пожарного поста, а так же не обеспечена передача всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост, включая извещения из Модульного детского сада.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
2	На объекте защиты (Модульный детский сад), не обеспечено исправное состояние модулей автоматического пожаротушения и автоматических противопожарных штор, предусмотренных специальными техническими условиями. Кроме этого, дверные проемы в групповые ячейки, расположенные под сухотрубом, не заполнены противопожарными дверьми 3-го типа (EI 15).	п.54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.08.2022	
3	На объекте защиты, в нарушение таб.2, примечание 6 к таблице 2 СП 3.13130.2009, расстановка оповещателей не обеспечивает подачу речевых сигналов во все помещения, в которых может находиться персонал, при этом текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
4	На объекте защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не работоспособна, так как: - уровень звука на втором этаже менее 75 дБА; уровень звука в спальнях помещений на втором этаже менее 70 дБА.	п.54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.08.2022	
5	На объекте защиты, не составлены регламенты технического обслуживания, предназначенные для смонтированных систем противопожарной защиты, в которых	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.08.2022	

	<p>учитываются требования проектных решений и (или) специальных технических условий, технической документации и инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>Представленные типовые регламенты не содержат требуемую информацию.</p>	<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>		
6	<p>На объекте защиты, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожаротушения (Модуль), система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>В представленном журнале отражена информация не в полном объеме.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.08.2022	
7	<p>На объекте защиты, в нарушение п.4.3.12 СП 1.13130, смонтированное на путях эвакуации аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, не соответствует требованиям СП 52.13330.</p> <p>Проектные решения на аварийное освещение, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330 не представлены.</p>	<p>ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.08.2022	
8	<p>На объекте защиты, светильники аварийного освещения не обозначены знаками или окраской.</p>	<p>п.37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479</p>	01.08.2022	
9	<p>На объекте защиты, класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен (обои) и покрытия полов (линолеум), в помещениях групповых ячеек, более КМ2.</p> <p>Требуемая документация на примененные материалы (сертификаты соответствия и т.п.) в ходе проверки не представлена.</p>	<p>ч.7 ст.134 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.08.2022	
10	<p>На объекте защиты, в нарушение п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, ряд имеющихся планов эвакуации вывешены не в соответствии с</p>	<p>ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ</p>	01.08.2022	

	местом, указанном на плане.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
11	На объекте защиты, в нарушение п.4.4.7 СП 1.13130 ряд лестниц 3-го типа из групповых ячеек, расположенных на 2-м этаже, размещены не у глухих частей стен, при этом, расстояние от этих лестниц до оконных проемов менее 1 м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
12	На объекте защиты, в нарушение п.4.2.22 СП 1.13130 ряд дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек открываются не по направлению выхода из здания.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
13	На объекте защиты, в нарушение п.4.4.6 СП 1.13130, не все двери, выходящие из помещений и этажей на лестничные клетки, оборудованы уплотнением в притворах, либо такие уплотнения местами имеют деформацию, либо такие уплотнения не соответствуют требуемой толщине.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
14	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (архив) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (около кабинетов мед. блока).	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
15	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.1 (мастерская) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (1-й этаж около пожарного поста).	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
16	На объекте защиты, в нарушение п.5.3 СП 3.13130.2009, световой оповещатель «Выход» установлен над входом в производственное помещение (мастерскую (1-й этаж)), которое не ведет на путь эвакуации и/или в безопасную зону.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	

17	На объекте защиты, не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
18	На объекте защиты, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", помещений производственного (кухня) и складского (кладовые) назначения, с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений. Требуемые расчеты в ходе проверки не представлены.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
19	На объекте защиты, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и (или) технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
20	На объекте защиты, горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов не имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ч.7 ст.82 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
21	На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние наружной пожарной лестницы на кровлю, а так же не организовано	п.17 пп.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2022	

	<p>не реже 1 раза в 5 лет проведение ее эксплуатационных испытаний.</p> <p>Соответствующий протокол испытаний в ходе проверки не представлен. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором необходимо отражать информацию о проводимых испытаниях, требуемая информация не отражена.</p>	<p>Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>		
22	<p>На объекте защиты, на двери, ведущей в подвал, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, отсутствует информация о месте хранения ключей.</p>	<p>п.18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.08.2022	
23	<p>На объекте защиты, ряд противопожарных дверях не обеспечены исправными приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p>	<p>п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.08.2022	
24	<p>На объекте защиты, устройства для самозакрывания большинства дверей эвакуационных выходов находятся в не исправном состоянии.</p>	<p>п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.08.2022	
25	<p>На объекте защиты, не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p>	<p>п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.08.2022	
26	<p>На объекте защиты, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>В представленном журнале, требуемая информация не отражена.</p>	<p>п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.08.2022	

27	На объекте защиты, на дверях эвакуационных выходов из групповых ячеек установлены замки (с цилиндрическим механизмом), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
28	На объекте защиты, проводимые работы по очистке воздуховодов (система воздухообмена) от горючих отходов и отложений не отражены в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
29	Представленная, утвержденная руководителем организации, инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	
30	В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.28 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения целевого противопожарного инструктажа с работниками организации.	п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.08.2022	

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
«01» марта 2021 г.
М.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -
Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области капитан внутренней службы
Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание № 1 - 44/1/1 от «1» марта 2021 г. на 8 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.08.2021 г. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 229»
Трилисова Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«1» марта 2021 г.

(подпись)